



Secretaría de la Integración Social Centroamericana - SISCA -



Sistema de la Integración Centroamericana

Secretaría de la Integración Social Centroamericana

Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO DE EQUIPO INFORMÁTICO					
MARCA: <u>Dell</u>	MODELO: <u>Optiplex 755</u>	N° A.F.: <u>SLV10-0105</u>			
CONDICION FISICA	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	INSERVIBLE
CONDICIONES DE COMPONENTES INTERNOS & EXTERNOS					
MONITOR			✓		
CPU			✓		
DISCO DURO				✓	
CD/DVD-ROOM			✓		
RAM			✓		
TARJETA DE RED			✓		
TARJETA DE VIDEO			✓		
FUENTE DE PODER			✓		
BATERIA					
OTROS					
DIAGNOSTICO					
<u>Equipo no soporta software institucional debido a requerimientos menores de hardware.</u>					
COSTO APROXIMADO DE REPARACION					

Conclusión:

Equipo sobra paso tiempo de vida útil

Los Rivas [Signature]

ELABORADO POR:

INFORMÁTICA SISCA
[Signature]

REVISADO POR:





Secretaría de la Integración Social Centroamericana - SISCA -

Sistema de la Integración Centroamericana

Secretaría de la Integración Social Centroamericana

Dirección de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO DE EQUIPO INFORMÁTICO

MARCA: Dell MODELO: Optiplex 990 N° A.F.: MCP028

CONDICION FISICA	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	INSERVIBLE
------------------	-----------	-------	---------	------	------------

CONDICIONES DE COMPONENTES INTERNOS & EXTERNOS

MONITOR					✓
CPU			✓		
DISCO DURO		✓			
CD/DVD-ROOM			✓		
RAM			✓		
TARJETA DE RED			✓		
TARJETA DE VIDEO			✓		
FUENTE DE PODER		✓			
BATERIA					
OTROS					

DIAGNOSTICO

La computadora funciona correctamente.

COSTO APROXIMADO DE REPARACION

Conclusión:

Funcionamiento normal, se recomienda monitor nuevo

Luis Rivas

ELABORADO POR:

INFORMÁTICA SISCA

J. J. L.

REVISADO POR:

